

Bahco - 15199 - MORDAZAS Y TORNILLOS DE REPUESTO: 2

Mordazas y tornillos de repuesto: 2 unidades. Capacidad de corte: 2,5 mm de cable de piano|Acero aleado de alto rendimiento|Fosfatado, tratamiento

Características:

- Largo: 85 mm.
- Ancho: 60 mm.
- Altura: 10 mm.

Capacidad de corte: 2,5 mm de cable de piano|Acero aleado de alto rendimiento|Fosfatado, tratamiento anticorrosión|Alicates de corte frontal|Mangos extra largos para alto apalancamiento y capacidad de corte|Mordazas de repuesto junto con tornillos disponibles, número de pieza 1519-9

