

## **Bahco - 6010M1250 - PAREJA MORDAZ.Y TORNILL.REPUESTO P/**

Pareja de mordazas y tornillos de repuesto para el tornillo de banco 6072 y 834V, 125 mm. Para tornillos de banco 6072 y 834V

Características:

- Largo: 130 mm.
- Ancho: 50 mm.
- Altura: 20 mm.

Para tornillos de banco 6072 y 834V

